公開実用 昭和62-121004

BEST AVAILABLE COPY ®日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

6 公開実用新案公報(U)

昭62-121004

@Int.Cl.4

地別記号

厅内整理番号

四公開 昭和62年(1987)7月31日

B 23 B 27/22

6642-3C

審查請求 未請求 (全 頁)

30考案の名称

スローアウエイチツブ

頭 昭61-6268 砂果

願 昭61(1986)1月20日 多出

喜 代 志 案 者 沙考

東京都品川区西品川1丁目27番20号 三菱金属株式会社東

京製作所内

13 砂考

東京都品川区西品川1丁目27番20号 三菱金属株式会社東

京製作所内

三菱金属株式会社 迅出

20代 理 弁理士 志賀 東京都千代田区大手町1丁目5番2号



明 細 普

1. 考案の名称

スローアウエイチップ

2. 実用新案登録請求の範囲

(2) 上記ブレーカ満は、上記主切刃と直交する 方向の巾寸法Bがこのスローアウエイチップの内 接円の直径の(1/5)~(1/8)倍であり、上記

-1-

公開実用 昭和62-121004



所底曲面における深さ寸法が(B/5)~(B/8)であり、上記第一すくい面の巾寸法が(B/3)~(B/4)であるとともに、上記第一すくい面の傾斜角度 θ , が8 ~20 ° であり、かつ上記第二すくい面の傾斜角度 θ 。が $(\theta$, +8 ° ~12 °) であることを特徴をする実用新案登録請求の範囲第1項記載のスローアウエイチツブ。

3. 考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この考案は、各種の切削工具本体の先端部外周に、
奇脱白在に装着されるスローアウエイチップに関するものである。

[従来の技術]

一般に、切屑が連続して排出される旋削工具に おいては、主切刃に沿うすくい面に、切削に伴っ て延出する切屑を適宜切断することによってその 排出を円滑に行うためのブレーカ溝が形成された スローアウエイチップが装着されている。

第 4 図~第 6 図は、従来のこの種のブレーカ溝 が形成されたスローアウエイチツブを示すもので



ある。

このスローアウエイチツブ1は、外観略三角形をなす板状のもので、その上面2の各稜線部に主切刃3が形成されている。そして、この上面2には、その全周に亙って上記主切刃3に沿って延びるブレーカ滞4が形成されている。.

このブレーカ溝4は、第5図に示すように、主切刃3と直交する方向に上記上面2と等しい平面で延びる平坦なランド5と、このランド5から上記上面2まで連続した凹状をなす円柱面状に延迟る、すの面6、溝底曲面7および立上り面ととから形成されたものである。ここで、このファウスカーがは、その中寸法B、が、このスローアノ8イチツブの内接円9の直径D、の1/4~1/8に設定されている。

そして、このスローアウエイチップにおいては、 第6図に示すように、主切刃3によって切削され た彼切削材Wの切屑W,を上記プレーカ溝4でカ ールさせて適宜切断し、円滑に排出することがで

公開実用 昭和62-121004



きる。

このため、上記欠点を解消するものとして第7 図および第8図に示す実開昭58-157504 号として提案されたものや、第9図および第10 図に示す西ドイツ特許第2241167号として 提案されたものが知られている。

第7図および第8図において、このスローアウ



エイチップ10は外観略三角形をなす板状のもので、その上面11には各主切刃12の切刃先端13から切刃後端に向けて、各々所定長さを有するブレーカ溝14…が形成されている。

このプレーカ勝14は、第8図に示すように、 主切刃12と直交する方向に上記上面11から下 面側へ向けで傾斜するすくい面15と、このすく い面15から不連続かつ大きな傾斜角度で急激に 下面側に落ち込む湾曲面16と、この湾底面16 の終端部に連なる游底面17と、この游底面17 から上記上面11まで級やかに延びる凹状をなす 内柱面状の立上り面18とから形成されたもので ある。

他方、第9図および第10図において、このスローアウエイチップ20は外観略正方形をなす板状のもので、その上面21には各主切刃22の切刃先端23から切刃後端に向けて、各々所定長さを有するブレーカ群24…が形成されている。

このブレーカ溝 2 4 は、第 1 0 図に示すように、 主切刃 2 2 と 直交する方向に上記上面 2 1 から下

公開実用 昭和62-121004



面側へ向けて傾斜するすくい面25と、このすくい面25から不連続かつ大きな傾斜角度で急激に下面側に落ち込む湾曲面26と、この海曲面26の終端部に連なる満底面27と、この満底面27から上記上面21まで緩やかに延びる傾斜面状の立上り面28とから形成されたものである。

ここで、これらスローアウエイチツブ10、20の各プレーカ溝14、24は、その巾寸法Bェが、各々のスローアウエイチツブ10、20の内接円の直径Dェの1/3.0~1/4.2に、またその深さ寸法HェがBェ/3.0~Bェ/4.5に設定されている。

しかして、これらスローアウエイチツブ10、 20にあっては、各々すくい面15、25の終端 部にこれから下面側に向けて急激に落ち込む湾曲 面16、26を設けているので、第10図に見ら れるように、プレーカ游14、24と切屑w。 れるとなってきる。この化さいる 上記切屑w。との間に生じる摩擦を低減化さる ことができ、よって第4図~第6図に示したそれ

P.042/073

15:28



までのスローアウエイチップの問題を改善することができる。

[考案が解決しようとする問題点]

しかしながら、上記従来のスローアウエイチッ プ10、20にあっては、プレーカ蔣14、24 と切屑Wsとの接触長さを短くするために、それ ぞれすくい面15、25から不連続かっ大きな傾 斜角度で急激に下面側に落ち込む湾曲面16、2 6を形成した結果、自ずからその切刃強度が低下 してしまうという欠点があった。加えて、これら 湾曲面16、26の傾斜角が大きいために、これ らに連なる構底面17、27における深さ寸法が いきおい大きなものとなってしまう。このため、 これら荷底面17、27において切屑の詰まりが 発生しないようにするためには、必然的に各プレ 一カ ँ 1 4 、 2 4 の 巾 寸 法 B 。 を 大 き く と る 必 要 がある。したがって、これらプレーカ沸しょ、2 4 を主切刃 1 2 、 2 2 の切刃後端側にまで延長し ようとすると、第4図にしで示す立上り面が形成 されない部分が大きくなって逆に切屑排出性能が

公開実用 昭和62-121004



低下してしまい、よって上面11、21の全周に 亙って上記プレーカ満14、24を形成すること ができないという欠点があった。このため、それ ぞれのプレーカ溝14、24の形状によって使用 できる向き(左右の勝手)が決まってしまい、その 取り扱いに不便であるとともに不経済であるとい う問題があった。

[考案の目的]

この考案は上記事情に鑑みてなされたもので、 切屑の排出性能に優れ、しかも切刃強度を低下させることなく上面の全周に亙ってブレーカ溝を形成することができるスローアウエイチツプを提供することを目的とするものである。

[問題点を解決するための手段]

この考案のスローアウエイチツブは、上面において主切刃に沿って延びるブレーカ溝を、上記主切刃と直交する方向にこの主切刃から下面側に向けて傾斜する第一すくい面を、この第一すくい面からさらに大きな傾斜角で上記下面側に向けて傾斜する第二すくい面と、この第二すくい面の終端

. ♦ .



部に接して凹状の円柱面を描く游底曲面と、この 游底曲面の終端部に接して終端部が上記上面に至 る立上り面とから形成したものである。

[実施例]

第1図~第3図は、この考案のスローアウエイ チツブの一例を示すものである。

第1図および第2図において、このスローアウエイチツブ30は外観略三角形をなす板状のもので、その上面31の各稜線部に主切刃32が形成され、さらにこの上面31には、その全周に亙って上記主切刃32に沿って延びるブレーカ満34が形成されている。

公開実用 昭和62-121004



面38とから形成されている。

そして、このブレーカ海 3 4 は、上記主切刃 3 2 と 直交する方向の中寸法 B がこのスローアウエイチツブ 3 0 の内接円の直径 D の 1 / 5 ~ 1 / 8 倍に、また游底山面 3 7 における 深さ寸法 H が B / 5 ~ B / 8 に、さらに第一すくい面 3 5 の中寸法 が B / 3 ~ B / 4 に、そしてこの 第一すくい面 3 5 の傾斜角度 0 、が 8 ~ 2 0 ° で、かつ第二すくい面 3 6 の傾斜角度 θ 、が上記 θ 、 + 8 ° ~ 1 2 ° に設定されている。



From-Hogan & Hartson LLP Los Angeles, Ca.

れていないため、上記第一すくい面35の傾斜角 0,を8°~20°に設定し、かつ第二すくい面 36の傾斜角 0。を上記 0 1 + 8 ~ 1 2 ° に設 定することにより、高い刃先強度を得ることがで きる。

また、第二すくい面36を形成したことにより ブレーカ 梻 3 4 の 深さ 寸法 H を 小 さくすることが 生じる 思れがなく、結局 ブレーカ 満 3 4 の 巾 寸法 Bを小さくすることができる。したがって、この 巾寸法Bをこのスローアウエイチップ30の内接 円の直径Dの1/5~1/8に、またその深さ寸 法HをB/5~B/8にそれぞれ設定することに より、上面31の全周に亙ってブレーカ滿34を 形成することができる。このため、一個のスロー アウエイチップ30で左右の両方向に使用するこ とができ(左右両勝手)、よって取り扱いが便利で あるとともに極めて経済的である。

さらに、上記第一すくい面35の巾寸法をB/ 3~B/4に、またその傾斜角度 0, を8°~2

公開実用 昭和62-121004



[考案の効果]

以上説明したようにこの考案のスローアウエイチップは、上面において主切刃に沿って延びるカーンの形を、上記主切刃と直交する方向にこの面を、切刃から下面側に向けて傾斜する第二すくい面と、この終端部に接して凹状の円柱面を洗流の荷底曲面と、この落底曲面の終端部に接して終端

T-513 P.048/073 F-318



部が上記上面に至る立上り面とから形成したもの である。よって、このスローアウエイチツブによ れば、切刃強度を低下させることなく上面の金周 に亙ってブレーカ帝を形成することができるとと もに、いかなる切削荷重を受ける切削においても 優れた切屑排出性能を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図~第3図はこの考案のスローアウエイチ ップの一実施例を示すもので、第1図は平面図、 第2図は第1図のⅡ~Ⅱ線視側断面図、第3図は 切削状態を示す側断面図、第4図~第6図は従来 のスローアウエイチップの第一の例を示すもので、 第4図は平面図、第5図は第4図のVーV線視断 面図、第6図は切削状態を示す側断面図、第7図 および第8図は従来のスローアウエイチップの第 二の例を示すもので、第7図は平面図、第8図は 第7図のWI-WI線視断面図、第9図および第10 図は従来のスローアウエイチップの第三の例を示 すもので、第9図は平面図、第10図は切削状態 を示す側断面図である。

公開実用 昭和62-121004




- 30……スローアウエイチツプ、
- 3 1 … … 上面、
- 3 2 … … 主切刃、
- 3 4 … … プレーカ 游、
- 35……第一すくい面、36……第二すくい面、
- 3 7 … … 游底曲面、 3 8 … … 立上り面、
- B … … ブレーカ 満 の 巾 寸 法、
- H……ブレーカ溝の深さ寸法、
- D … … スローアウエイチップの内接円直径、
- θ1,02……倾斜角度。


出願人 三 変 金 属 株 式 会

代理人 弁 理 士 賀 正






公開実用 昭和62-121004




桌間62-121004

第 7 図








出願人 三菱金属株式会社

机门口公司21004

From-Hogan & Hartson LLP Los Angeles, Ca.

公開実用 昭和62- 121004



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.